

CHIARIMENTI

Con riferimento alla procedura aperta CIG 6415077103 in merito all'art. 18.1 punto 23 del Capitolato tecnico:

“indicatore di percorso esterno anteriore, con temporizzazione di 20 min. dallo spegnimento del quadro + interuttore a cruscotto, centralina alfanumerica comandabile dla posto guida senza bisogno di alzarsi. Il cartello anteriore esterno deve essere opportunamente isolato.”, si precisa che il cartello indicatore verrà fornito direttamente dal Fornitore.